

ΕΝΤΥΠΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Ο.Ε. 102)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

1. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2. ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Φύλλο / Σχέδιο: 21/460504 - TM25 Τμήμ.:
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Τ. 1097 Τηλ.:
4. ΚΤΗΡΙΟ: ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ 4α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΤΗΡΙΟ: ΟΧΙ
5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ: Αρχική ΓΡΑΦΕΙΑ Υφιστάμενη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6. ΧΡΗΣΤΗΣ:
7. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
8. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
9. ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ:
- ΜΕΧΡΙ 100 ☐ 200 ☒ 400 ☐ μεγαλύτερο των 500 ☐

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: 2 (ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΣ) ΑΡ. ΥΠΟΓΕΙΩΝ: 1

11. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ: 225

12. ΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 675

13. ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1915

14. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1915 14α. ΕΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ: 1997-98

15. ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ / ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

15°. ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒

16. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ; ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

17. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΩΝ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒

18. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ / ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ: ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ: ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΕ ΠΕΡΙ ΤΟ 1950. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟ 1997-98 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

18α. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒

ΑΝ ΝΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ:

19. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡΙΝ 1-2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΛΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

20. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝ ΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ **

I II III

i. Βλάβες σε δοκούς, πλάκες, προβόλους

☐	☒	☐	☐	☐
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ii. Βέλος κάμψης σε δοκούς, πλάκες και προβόλους

☐	☒	☐	☐	☐
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

iii. Βλάβες σε υποστυλώματα / τοιχεία

☐	☒	☐	☐	☐
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

iv. Βλάβες σε τοιχοποιία Φέρουσα ☒ Μη φέρουσα ☐

☐	☐	☒	☐	☐
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

v. Καθιζήσεις / Μετακινήσεις

☐	☒	☐	☐	☐
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

vi. Βλάβες σε υαλοστάσια / παράθυρα / θύρες

☐	☒	☐	☐	☐
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

vii. Βλάβες σε επενδύσεις

☐	☒	☐	☐	☐
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

viii. Βλάβες σε σκίαστρα

☐	☒	☐	☐	☐
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ix. Κατάσταση ακιροδέματος

Καλή ☐	Μέτρια ☐	Κακή ☐
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Παρατηρήσεις:

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΜΟΝΟ ΠΟΛΥ ΛΙΓΕΣ

ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΕΡΟΤΕΛΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ

21. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝ ΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ **

	ΝΑΙ	ΟΧΙ	I	II	III
i. Βλάβες σε δοκούς, πλάκες, προβόλους	☐	☒	☐	☐	☐
ii. Βέλος κάμψης σε δοκούς, πλάκες και προβόλους	☐	☒	☐	☐	☐
iii. Βλάβες σε υποστυλώματα / τοιχεία	☐	☒	☐	☐	☐
iv. Βλάβες σε τοιχοποιία Φέρουσα ☒ Μη φέρουσα ☐	☐	☐	☒	☐	☐
v. Βλάβες σε ψευδοροφές	☐	☒	☐	☐	☐
vi. Βλάβες σε κιγκλιδώματα	☐	☒	☐	☐	☐
vii. Καθιζήσεις / Μετακινήσεις	☐	☒	☐	☐	☐
viii. Κατάσταση τηλεκαπτικών κερκίδων (εάν υπάρχουν)	Καλή ☐		Μέτρια ☐		Κακή ☐
ix. Κατάσταση σκυροδέματος	Καλή ☐		Μέτρια ☐		Κακή ☐

ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΕΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ ΡΟΓΜΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Παρατηρήσεις: ΑΝΕΤ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΕΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ

Σημείωση: Στις περιπτώσεις βλαβών που κρίνονται ανησυχητικές και για τις οποίες δεν θα εκδοθεί
στατιστικό επιθεώρησης τοποθετήστε αστερίσκο (*).

** I: Ανεπαίσθητες, II: Μη ανησυχητικές, III: Ανησυχητικές

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ **

22. ΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

Ξύλινη	Μεταλλική	Οπλισμένο σκυρόδεμα	Άλλος
☒	☒	☐	☐

23. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΧΙ	ΝΑΙ	
☐	Ικανοποιητικές ✓	Μη ικανοποιητικές *

24. ΕΔΡΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΟΡΟΦΗΣ

Ικανοποιητική	Μη ικανοποιητική
☒	☐ *

25. ΚΟΜΒΟΙ / ΕΝΩΣΕΙΣ

Ικανοποιητικοί/ες	Μη ικανοποιητικοί/ες
☒	☐ *

26. ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ

ΟΧΙ	ΝΑΙ
☒	☐ *

* Δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης. Απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης.

** Να εξασφαλίζεται επαρκής και ασφαλής πρόσβασης στους Ελεγκτές Πολιτικούς Μηχανικούς

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΩΣ ΣΤΕΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΝΕΛΛΕΙΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η ΟΡΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΟΛΟΥΣ. Η ΟΡΟΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Η ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΣΙΜΑΤΑ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α) Φωτογραφίες

ΕΠΙΣΤΗΝΑΙΠΤΟΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΕΙΣ ΤΟΤ ΚΤΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

β) Σκαρίφημα

γ) Άλλα έγγραφα / στοιχεία

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΠΟΡΙΣΜΑ

Με βάση όλες τις πιο πάνω ενότητες υπάρχουν / δεν υπάρχουν εμφανή ανησυχητικά σημεία στην οικοδομή και εκδίδεται ~~Χρυσό Πιστοποιητικό~~ «Πιστοποιητικό Επιθεώρησης».

27. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:

1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΙΧΑΗΛ ΠΗΤΤΑΣ

Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ: A060693

ΠΗΤΤΑΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2. ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΗΤΤΑ

Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ: A177258

ΙΩΑΝΝΑ ΠΗΤΤΑ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

28. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 06/03/2019

ΕΝΤΥΠΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

1. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΤΚΩΣΙΑΣ
2. ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΛΕΤΚΩΣΙΑΣ Φ./Σχ. 21/460504-ΤΜ25 Τεμ.
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
..... Τ.Τ. 1097 Τηλ. 99491305
4. ΙΔΡΥΜΑ: ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ 4α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΤΗΡΙΟ: ΟΧΙ
5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ: Αρχική..... ΓΡΑΦΕΙΑ Υφιστάμενη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6. ΧΡΗΣΤΗΣ:
7. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
9. ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ:
- ΜΕΧΡΙ 2500 ☒ 2501-10000 ☐ 10001-15000 ☐ μεγαλύτερη των 15000 ☐

* Κτήρια Δευτερεύουσας Σημασίας

** Συνήθη Κτήρια

*** Εκπαιδευτήρια, Χώροι συνάθροισης.

**** Νοσοκομεία, Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: 2(ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΣ) ΑΡ. ΥΠΟΓΕΙΩΝ: 1

11. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ: 225

12. ΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 675

13. ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1915

14. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1915 14α. ΕΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ: 1997-98

15. ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ; ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

15α. ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ή ΦΥΣΙΚΑ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒

16. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ; ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

17. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΩΝ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒

18. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ / ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ: ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

18α. ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ: ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1997-98 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

19. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ CYS EN 1998: I* II** III*** ☒ IV****

20. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

CYS EN 1998 = Ευρωκώδικας 8 συμπληρωμένος με τα σχετικά Κυπριακά Εθνικά Παραρτήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

21. Σεισμική ζώνη με βάση τον CYS EN 1998

Z1 ☐

(0,15)

Z2 ☒

(0,20)

Z3 ☐

(0,25)

22. Σεισμικής Ζώνη κατά το χρόνο μελέτης του Κτηρίου

Πριν το 1994 ☐

x

Μετά το 1994

I ☐

II ☐

III ☐

IV ☒

V ☐

Μετά το 2012

Z1 ☐

Z2 ☐

Z3 ☐

23. Κατηγορία Εδάφους κατά τον CYS EN 1998

A ☐

B ☐

C ☒

D ☐

E ☐

S1 ☐

S2 ☐

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

24. Δομικός τύπος του κτηρίου

(Σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα 1)

ΟΣ 1 ☐ ΟΣ2 ☐ ΟΣ3 ☐ ΟΣ4 ☐ ΟΣ5 ☐ ΟΣ6 ☐ ΟΣ7 ☐ ΟΣ8 ☐

ΠΟΣ1 ☐ ΠΟΣ2 ☐

ΑΤ 1 ☒ ΑΤ2 ☐ ΔΤ ☒ ΟΤ ☐ ΕΤ ☐

ΧΛ1α ☐ ΧΛ1β ☐ ΧΛ2α ☐ ΧΛ2β ☐

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ

(Σημειώστε με Χ ή √ τις θετικές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 25. Χωρίς αντισεισμικό κανονισμό | ☐ |
| 26. Έχει αλλάξει η σπουδαιότητα λόγω αλλαγής της χρήσης | ☒ |
| 27. Προηγούμενες σεισμικές επιβαρύνσεις | ☐ |
| 28. Κακή κατάσταση λόγω ελλειπούς συντήρησης / κακοτεχνιών | ☐ |
| 29. Κίνδυνος κρούσης με γειτνιάζουσες κατασκευές | ☐ |
| 30. Μαλακός όροφος | ☐ |
| 31. Μη κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη | ☐ |
| 32. Μεγάλο ύψος | ☐ |
| 33. Μη κανονικότητα καθ' ύψος | ☒ |
| 34. Οριζόντια μη κανονικότητα | ☐ |
| 35. Ενδεχόμενο στρέψης | ☐ |
| 36. Κοντά υποστυλώματα | ☐ |

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ. ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ Ο ΙΔΙΟΚΗΤΗΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟ 1997 ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΛΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΝΕΣ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΟΙΩΝΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟ.

ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΣΤΗΚΑΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΒΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΠΟΡΙΣΜΑ

Με βάση όλες τις πιο πάνω ενότητες και αφού έχουμε δεόντως συμπληρώσει τους συνημμένους Πίνακα 2 & Πίνακα 3, υπάρχουν* / δεν υπάρχουν* εμφανή ανησυχητικά στοιχεία στην οικοδομή

και εκδίδεται */ δεν εκδίδεται* «Πιστοποιητικό Επιθεώρησης»

37. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:

1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΙΧΑΗΛ ΠΗΤΤΑΣ

Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ: Α060693

ΠΗΤΤΑΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2. ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΗΤΤΑ

Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ: Α177258

ΙΩΑΝΝΑ ΠΗΤΤΑ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

38. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 06/03/2019

* Να διαγραφούν αναλόγως